



# PENGESAT NË TROTUARET PËRGJATË RRUGËS "ARMEND DACI" NË PRISHTINË




1. MALLI I LOKALEVE I EKSPOZUAR NË TROTUAR



2. VETURA TË PARKUARA NË TROTUAR



3. VETURA TË PARKUARA NË TROTUAR



4. SHTYLLË ELEKTRIKE NË TROTUAR



5. TABELA REKLAMUESE TË DYQANEVE



6. MALL I EKSPOZUAR NË TROTUAR



7. VETURA TË PARKUARA NË TROTUAR



8. VETURA TË PARKUARA NË TROTUAR



9. MALL I EKSPOZUAR NË TROTUAR



10. SHKALLË TË DALA NGA LOKALI



11. MALL I EKSPOZUAR NË TROTUAR



12. VETURA TË PARKUARA NË TROTUARE

- PENGESAT E PARAQITURA NË FOTO
- PENGESA TË TJERA PËRGJATË TROTUAREVE