


PENGESAT NË TROTUARET PËRGJATË RRUGËS "RRUSTEM STATOVCI" NË PRISHTINË



1. VAZO DHE VETURA TË PARKUARA NË TROTUAR



2. VETURA TË PARKUARA NË TROTUAR DHE SHKALLË TË LOKALIT



3. VAZO DHE SHPORTË MBETURINASH NË TROTUAR



4. TABELË REKLAMUESE E LOKALIT



5. SHKALLË TË LOKALIT TË DALA NË TROTUAR



6. TABELË REKLAMUESE, VAZO DHE VETURË E PARKUAR NË TROTUAR




7. VAZO DHE VETURA TË PARKUARA NË TROTUAR



8. SHTYLLA ELEKTRIKE DHE VETURA NË TROTUAR



9. VAZO NË TROTUAR



10. VAZO DHE KONTEINER MBETURINASH



11. MALLI I EKSPOZUAR NË TROTUAR



12. VETURA Ë PARKUARA DHE SHKALLË LOKALES

- PENGESAT E PARAQITURA NË FOTO
- PENGESA TË TJERA PËRGJATË TROTUAREVE